

## Bilaga A – Minimikrav för lokaler, utrustning och rutiner

<u>Blästring:</u>	<u>Typ F</u>	<u>Typ V</u>	<u>Typ RT</u>
1. Separat blästringslokal med tillfredsställande belysning och som kan värmas upp till 15 °C. Erforderlig belysning skall finnas under blästring. Vid kontroll av blästrade ytor gäller 200 lux 1 m över golv.	- <sup>1)</sup>	x	- <sup>1)</sup>
2. Filtrerad frånluft skall finnas vid all blästring	x	x	x
3. Möjlighet till förvärmning av gods.	- <sup>1)</sup>	x	- <sup>1)</sup>
4. Möjlighet och utrustning för tvättning och avfettning	x	x	x
5. Tryckluftutrustning skall vara anpassad för ändamålet samt ha oljefilter och utrustning för vattenavskiljning. Utrustningen skall följa gällande miljö- och arbetsmiljökrav.	x	x	x
6. Möjlighet till dammavskiljning från använt blästermedel före återanvändning.	x <sup>2)</sup>	x	x <sup>2)</sup>
7. Halt olja+fett högst 100 mg/kg hos blästermedel för återanvändning	x <sup>2,3)</sup>	x <sup>3)</sup>	x <sup>2,3)</sup>
8. Rutiner för att undvika kondens på godset	x <sup>1)</sup>	x	x <sup>1)</sup>
9. Utrustning för slipning, gradning och avdampning	x	x	x
10. Väderskyddad passage från blästrings- till målningslokal eller rutin som säkerställer motsvarande väderskydd.	-	x	-
11. Rutiner för hantering av gods i verkstad	-	x	-
<b><u>Målning</u></b>			
1. Separat målningslokal med tillfredsställande belysning och som kan värmas upp till 20 °C och som har mekanisk frånluftventilation. Tillfredsställande belysning kan anses uppfyllt om genomsnittliga Mätvärdet 1 m över golv är 300 lux.	- <sup>1)</sup>	x	- <sup>1)</sup>
2. Separat utrymme för färgblandning med mekanisk frånluftventilation.	-	x	-
3. Separat utrymme för färglager där temperaturen är minst 10 °C.	x	x	x
4. Ändamålsenlig och funktionsduglig appliceringsutrustning.	x	x	x
5. Rutiner för att undvika kondens på godset.	x <sup>1)</sup>	x	x <sup>1)</sup>
6. Möjlighet till torkning och härdning.	- <sup>1)</sup>	x	- <sup>1)</sup>
7. Rutiner för hantering av gods i verkstad.	-	x	-

- 1) Det förutsätts att auktoriserat företag vid fältarbete vid behov införskaffar erforderlig utrustning för intäckning, uppvärmning och avfuktning.
- 2) Gäller även för fältarbete vid återanvändning av blästermedel.
- 3) Kontroll av halten olja+fett skall ske minst en gång per kvartal enligt metod i bilaga A:1. Om ett provvärde överstiger 100 mg/kg skall åtgärder omedelbart vidtagas, därefter görs en ny provtagning. Provresultaten redovisas i samband med uppföljningsbesök. Rapporter 3 år tillbaka skall kunna uppvisas. Om analysvärden under denna period någon gång överstiger 100 mg/kg skall vidtagen åtgärd vara dokumenterad.



---

## Bilaga A – Minimikrav för lokaler, utrustning och rutiner

---

<u>Repteknik</u>				
1.	Godkänd enligt utbildningsstandard SPRAT eller IRATA	-	-	X
2.	Vid utförande skall giltig certifiering finnas och kunna uppvisas	-	-	X
3.	All utrustning skall vara EN och CE märkt samt uppmärkt, inspekterat och loggfört enligt svenska lag	-	-	X
4.	Minst en certifierad level 3 på plats vid allt reparbete	-	-	X
5.	Minst två personer vid allt reparbete	-	-	X
5.	Systematisk incidentrapportering	-	-	X
6.	Arbetsplan, riskanalys och räddningsplan skall finnas på varje arbetsplats	-	-	X

---